

LISTE DES TERRAINS CONTAMINÉS SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BROSSARD
(AYANT FAIT L'OBJET D'UNE INSCRIPTION D'UN AVIS DE CONTAMINATION SUR LE REGISTRE FONCIER)

DATE ENREGISTREMENT AVIS CONTAMINATION/OU AVIS DÉCONTAMINATION AU REGISTRE FONCIER	NO INSCRIPTION AU REGISTRE FONCIER	PROPRIÉTAIRE	LOCATAIRE	NUMÉRO DU LOT	LOCALISATION DU TERRAIN	NATURE DE L'AVIS INSCRIT AU REGISTRE	RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE DE CARACTÉRISATION
2005-09-28	12 717 491	Péto-Canada		2 029 773	Station-service 3105, avenue Broadway Brossard J4Z 2 P4	Avis de contamination	Contaminants avec concentration excédant valeurs limites réglementaires. Rapport de Mission Environnement Inc., Mission HGE Inc. – 2005-09-12 (Chantal Soulard, Martine Sanchez)
2006-07-06	13 465 095	Péto-Canada		2 029 773	Station-service 3105, avenue Broadway Brossard J4Z 2 P4	Avis de restriction d'utilisation	Travaux de réhabilitation réalisés mais restrictions demeurent pour usage résidentiel.
2011-08-30	18 433 563	Ville de Brossard		Partie lot 4 388 460	Terrain vacant 3625, avenue Bienvenue (anciens ateliers municipaux)	Avis de contamination	Contamination dans 2 secteurs du terrain – Secteur Nord (garage) HP C10-C50 dans la plage B-C et >C des critères politiques du MDDEP- Secteur Sud (poste de ravitaillement) HAP (BTEX) dans plage B-C et au-delà les limites du Règlement sur l'enfouissement des sols contaminés. Rapport du Groupe ABS inc. de juillet 2011 (Bachir Djerfah)
2011-12-16	18 722 201					AVIS DE DÉCONTAMINATION	

DATE ENREGISTREMENT AVIS CONTAMINATION/OU AVIS DÉCONTAMINATION AU REGISTRE FONCIER	NO INSCRIPTION AU REGISTRE FONCIER	PROPRIÉTAIRE	LOCATAIRE	NUMÉRO DU LOT	LOCALISATION DU TERRAIN	NATURE DE L'AVIS INSCRIT AU REGISTRE	RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE DE CARACTÉRISATION
2012-11-20	19 575 455	Ville de Brossard		4 518 581	Terrain vacant situé le long de la rivière Saint-Jacques, au coin des boulevards Taschereau et Rivard	Avis de contamination	Contamination dans 2 secteurs du terrain. Concentration supérieure au critère C de la politique pour les métaux et/ou les HAP (plage C-D). Également, l'ensemble du lot pourrait contenir des sols B-C au niveau du remblai.
2005-03-03	12 116 184	9042-4599 Québec Inc.	Ultramar Ltée	2 253 152	Station-service Sergaz 1210, boul. de Rome Brossard J4W 3H3	Avis de contamination	Contaminants avec concentration excédant valeurs limites réglementaires Rapport de Mission Environnement Inc. 2005-01-11 (Philippe Gélinas et Martine Sanchez)
2005-10-27	12 801 235					AVIS DE DÉCONTAMINATION	
2007-12-17	14 863 294	Pétrolière McColl-Frontenac Inc. McColl-Frontenac Petroleum Inc.	Pétrolière Impériale Imperial Oil	6-23 6-24-1 6-15-1	Station-service Esso 5955 Marie-Victorin	Avis de contamination	Contamination par équipements pétroliers (hydrocarbures) - fuites provenant de réservoirs et distributeurs - essence ou diesel - Rapport par Biogénie 30-11-2007 (Julie L. Roy)
2009-03-31	16048260					AVIS DE DÉCONTAMINATION	
2009-03-20	16 025 977	Pétrolière McColl-Frontenac Inc. McColl-Frontenac Petroleum Inc.	Pétrolière Impériale Imperial Oil	2 253 263	Station-service Esso 1205, boul. de Rome	Avis de contamination	Évaluation environnementale (Phases I et II) et surveillance environnementale du démantèlement des équipements pétroliers - Rapport de Sanexen Services environnementaux Inc. RA08-297-1 et 2, 16-02-2009 (Serge Panasuk)
2009-09-21	16 561 862					AVIS DE DÉCONTAMINATION	

DATE ENREGISTREMENT AVIS CONTAMINATION/OU AVIS DÉCONTAMINATION AU REGISTRE FONCIER	NO INSCRIPTION AU REGISTRE FONCIER	PROPRIÉTAIRE	LOCATAIRE	NUMÉRO DU LOT	LOCALISATION DU TERRAIN	NATURE DE L'AVIS INSCRIT AU REGISTRE	RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE DE CARACTÉRISATION
2014-11-11	21 180 223	Sovima Brossard inc.		5 474 516 5 474 517	Entre les boulevard du Saint-Laurent et Marie- Victorin à Brossard, à environ 150 m à l'est de la rive du fleuve St- Laurent	Avis de contamination AVIS DE DÉCONTAMINATION	Les travaux de réhabilitation environnementale ont été effectués les 5, 6 et 18 mars 2013. Rapport de WSP Canada inc. 131-13271-00 8 septembre 2014
2014-11-11	21 180 223						
2015-03-26	21 420 074	176050 Canada Inc. 3597318 Canada Inc.		5 648 436 5 648 435 5 648 438 5 648 439 5 648 437 5 648 434 3 402 746 2 701 990 5 648 433 5 648 440 5 648 441	Terrain de golf 6000 Chemin du Golf	Avis de contamination AVIS DE DÉCONTAMINATION AVIS DE DÉCONTAMINATION	Contaminants avec concentration excédant valeurs limites réglementaires Rapport final LVM 2015-03-17 5 648 433, 5 648 434, 5 648 435 ET 5 648 437 5 648 438, 5 648 439 ET 2 701 990
2015-07-10 2015-08-25	21 691 267 21 789 964						
2016-03-31	22 208 158	Li Yuan Qin		2 028 034	6037, avenue Auteuil	Avis de contamination	Contaminants hydrocarbures pétroliers C10 à C50 et hydrocarbures légers
2017-02-01	22 877 440	Immobilier DQ inc./DQ Realty inc.		5 344 946	8845 boulevard du Quartier	Avis de contamination	
2017-05-16	23 021 851	Provigo Distribution Inc.		4 533 750	1805, avenue Panama	Avis de décontamination	Surveillance et réhabilitation environnementales – secteur de la station-service à plein gaz
2017-05-16	23 021 852	Provigo Distribution Inc.		4 533 750	1805, avenue Panama	Avis de contamination	Surveillance et réhabilitation environnementales – secteur de la station-service à plein gaz
2017-07-11	23 230 712	9301-7275 Québec inc.(Lingbo DU		2 027 824 2 027 826 2 027 828	5945, avenue Auteuil	Avis de contamination	

DATE ENREGISTREMENT AVIS CONTAMINATION/OU AVIS DÉCONTAMINATION AU REGISTRE FONCIER	NO INSCRIPTION AU REGISTRE FONCIER	PROPRIÉTAIRE	LOCATAIRE	NUMÉRO DU LOT	LOCALISATION DU TERRAIN	NATURE DE L'AVIS INSCRIT AU REGISTRE	RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE DE CARACTÉRISATION
2018-01-26	23 624 968	Gravel Chevrolet Buick Cadillac GMC Ltée – requérant 157691 Canada inc. - propriétaire		4 535 243 4 535 247	5900, boulevard Marie- Victorin 5950, boulevard Marie- Victorin	Avis de contamination	Nature des contaminants présents dans le terrain au-delà des valeurs limites de l'annexe 1 du règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains
2018-03-16		Gravel Chevrolet Buick Cadillac GMC Ltée – requérant 157691 Canada inc. - propriétaire		4 535 243 4 535 247	5900, boulevard Marie- Victorin 5950, boulevard Marie- Victorin		2018-03-16 Lettre du mddelcc à Jean-Claude Gravel de Gravel Chevrolet Buick Cadillac GMC pour lui permettre de débuter la réalisation de son projet à compter du 12 avril 2018.
2018-05-04		Gravel Chevrolet Buick Cadillac GMC Ltée – requérant 157691 Canada inc. - propriétaire		4 535 243 4 535 247	5900, boulevard Marie- Victorin 5950, boulevard Marie- Victorin		2018-05-04 Courriel du mddelcc à Nicole Fréchette – greffière adjointe – on m'informe que Gravel Chevrolet Buick Cadillac GMC a un (1) an pour faire décontaminer et déposer son avis de décontamination au registre foncier
2017-05-30	23 109 684	9284-9314 Québec inc.		2 702 125 3 438 735	Boulevard Lapinière	Avis de contamination	Propriétaire
2017-09-13	23 364 448	9284-9314 Québec inc.		2 702 125 3 438 735	Boulevard Lapinière	Avis de contamination	requérant
2018-10-26	24 222 087	Ville de Brossard		6 110 829 Ancien 3 438 735	Boulevard Lapinière	Avis de décontamination	2018-10-29 courriel de Nadia Lévesque de devimco à RCoulombe – transmettant l'avis de décontamination publié sur le lot 6 110 829
2018-07-23	24 020 892	9284-9314 Québec inc.		6 135 227 6 135 228 6 135 229 6 135 230 6 135 231 6 135 235 6 135 236 Ancien 2 702 125		Avis de décontamination	Il s'agit de l'ancien lot 2 702 125

DATE ENREGISTREMENT AVIS CONTAMINATION/OU AVIS DÉCONTAMINATION AU REGISTRE FONCIER	NO INSCRIPTION AU REGISTRE FONCIER	PROPRIÉTAIRE	LOCATAIRE	NUMÉRO DU LOT	LOCALISATION DU TERRAIN	NATURE DE L'AVIS INSCRIT AU REGISTRE	RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE DE CARACTÉRISATION
2018-07-23	24 020 892	9284-9314 Québec inc.		6 242 863 6 242 864 6 242 865 6 242 866 6 242 867 6 242 868 6 242 869 6 242 870 6 242 871 6 242 872 6 242 873 6 242 874 6 242 875 6 242 876 6 242 877 6 242 878 6 242 879 6 242 880 6 242 881 Anciens 6 135 232 6 135 233 6 135 234 Anciennement 2 702 125		Avis de décontamination	Il s'agit des anciens lots 6 135 232 6 135 233 6 135 234 Anciennement 2 702 125
2018-07-23	24 020 892	9284-9314 Québec inc.		6 135 232 6 135 233 6 135 234 Anciennement 2 702 125		Avis de décontamination	
2019-01-15	24 368 057	Gestion Marc Hallée inc.		2 700 280	4100, boul. Matte	Avis de contamination	